

プロックス遮熱シートPED 結露対策①

事例内容：1F・2Fの温度差により階段・壁全体に結露が発生し、壁が傷んでいたが当社のPEDを施工することによって温度差を緩和し結露を解消できた。

2F
事務所・冷房使用による
涼しい環境



遮熱シート施工箇所
(天井・壁面)



1F
食品加工・熱源がある
暖かい環境

←温度差で壁・天井に結露が発生

(階段)

